

ОТЧЕТ

об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки
 06.04.2021 г. на основании распоряжения №6 от 16.03.2021 г. по
 предписанию №6/1/1 об устранении выявленных нарушений обязательных
 требований пожарной безопасности

№ п/п	Наименование выявленных нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения	Отметка об исполнении
1	п.23 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации": размещение на объекте знаков пожарной безопасности "Направление выхода" не обеспечивает достоверную информацию о местах нахождения эвакуационных выходов	Разместить на объекте знаки пожарной безопасности "Направление выхода", обеспечивающие достоверную информацию о местах нахождения эвакуационных выходов	14.08.2021 г.	Выполнено
2	п.409 ГПР: огнетушители (имеющие полную массу менее 15 кг), находящиеся на объекте установлены по высоте более 1,5 метров от верха огнетушителя до пола	Установить огнетушители (имеющие полную массу менее 15 кг), находящиеся на объекте на высоту 1,5 метров от верха огнетушителя до пола	14.08.2021 г.	Выполнено

Директор ГБПОУ РО "ТАВИАК"



Handwritten signature

Е.В. Жданова