Реестр документов

- 1. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры
- 2. Акт обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
- 3. Приложения к акту обследования к паспорту доступности
- 4. Фотоматериалы



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N_2 _____

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: <u>ГБПОУ РО «ТАВИАК»</u>
1.2. Адрес объекта: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75/пер.
Тургеневский д.44
1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 4863,30 кв.м
- здания с совместной входной группой3 этажей,2737кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (<u>да</u> , нет); <u>17661</u> кв.м
1.4. Год постройки объекта: основное здание 1956 г., прилегающего здания 2005г. последнего капитального ремонт: 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г.,
капитального -
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно
Уставу, краткое наименование) <u>государственное бюджетное профессиональное</u>
образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский авиационный
колледж имени В.М.Петлякова»
1.7. Юридический адрес организации : <u>347900, Ростовская</u> область, г.
Таганрог, ул. Чехова, 75/пер.Тугреневский, 44
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
<u>образование</u>
2.2 Виды оказываемых услуг <u>среднее профессиональное образование</u>
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
<u>на объекте, частично дистанционно</u>
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все
возрастные категории) <u>дети</u>
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 630 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) <u>да</u>
3. Состояние доступности объекта
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
От центра города, с остановочной площадки «Вокзал Таганрог-2 (Пригородный)», до остановки «Октябрьская
площадь» трамваем № 2,3,5,8,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
3.2.2 время движения (пешком) <u>12</u> мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (<i>да</i> , нет),
3.2.4 Перекрестки: <u>нерегулируемые</u> ; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: <i>акустическая, тактильная, визуальная; <u>нет</u></i>
3.2.6 Перепады высоты на пути: ∂a , <u>нет</u>
9.2.0 Перенады высоты на нути. оа, <u>неш.</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

$N_{\underline{o}}N_{\underline{o}}$	•	Вариант организации доступности объекта
п/п	Категория инвалидов	(формы обслуживания)*
	(вид нарушения)	
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного	«ВНД»
	аппарата	<i>«ВПД"</i>
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N_0N_0	Основные структурно-	Состояние доступности, в том числе для основных
$\Pi \setminus \Pi$	функциональные зоны	категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г, У)
	(участок)	$\mathcal{L}^{q-p_I}(I, y)$
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	ДЧ-И (Г, У)
	т.ч. пути эвакуации)	$\mathcal{L}^{q-H}(I, y)$
4	Зона целевого назначения здания	$\pi \mathbf{H} \mathbf{H} / \Gamma \mathbf{V}$
	(целевого посещения объекта)	\mathcal{L} Ч-И (Γ, \mathcal{Y})
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех	риπ
	зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от	лп р
	остановки транспорта)	ДП-В

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: <u>ДЧ-И (Г, У), ВНД (С. К, О)</u>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

\п № П	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ	<u>2014-2018 г.</u>
в рамках исполнения	ГП «Доступная среда 2011-2015»
	(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации <u>доступно полностью всем</u>

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения <i>требуется</i> , не требуется (нужное подчеркнуть):					
Согласование Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.					
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается					
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата					
(наименование сайта, портала)					
5. Особые отметки					
Паспорт сформирован на основании:					
1. Акта обследования объекта: № акта <u>1</u> от « <u>17</u> » <u>января</u> 20 <u>14</u> г.					
2. Решения Комиссии от « <u>17</u> » <u>января</u> 20 <u>14</u> г.					

	УТВЕРЖДАЮ				
	Руководит	ель ОСЗН			
			_		
<u>~_</u>	»	20	– I		

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N_2 1

 $\underline{Pocmoвская\ oбласть}$ Наименование территориального образования субъекта РФ

«17» января 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта	<u>ГБОУ СПО РС</u>) «ТАВИАК»			
1.2. Адрес объекта	347900, Pocmoe	вская область, г.	Таганрог, у	vл. Чехова, 75	
1.3. Сведения о размещении объе	кта:				
- отдельно стоящее здание 2	этажей,	4863,30	KB.M		
- часть здания этаже	ей (или на	этаже),		KB.M	
- наличие прилегающего земельн	ого участка (<u>да</u> ,	нет); <u>17661</u> кв.м	Į.		
1.4. Год постройки здания, г	последнего капи	тального ремонта	a	_	
1.5. Дата предстоящих плановых	ремонтных рабо	от: <i>текущего <u>201</u>-</i>	<u>4 г.</u>		
1.6. Название организации (учреж	кдения), (полнос	е юридическое на	аименовани	не – согласно Уставу, краткое наименов	вание
государственное бюджетное о	бразовательное	учреждение ср	реднего пр	офессионального образования Росто	ЭВСКО
области «Таганрогский авиацион	ный колледж ил	лени В.М.Петляк	ова», ГБОУ	У СПО РО «ТАВИАК»	

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация среднее профессиональное образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) От центра города, с остановочной площадки «Вокзал Таганрог-2 (Пригородный)», до остановки «Октябрьская площадь» трамваем N 2,3,5,8

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта <u>300</u> м
- 3.2.2 время движения (пешком) <u>12</u> мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *да*, <u>нет</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ <u>№</u> п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

^{* -} указывается один из вариантов: «**A**» доступность всех зон и помещений - универсальная, «**Б**» доступны специально выделенные участки и помещения, «**ДУ**» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «**ВНД**» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	Приложение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У)	-	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)	-	3, 4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	-	6, 7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У)	-	8, 9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	-	13, 14

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)	-	-

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У), ВНД (С. К, О)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\п № П	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ	<u> 2014-2018 г.</u>
в рамках исполнения	<u>ГП «Доступная среда 2011-2015»</u>
	(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации <u>доступно полностью всем</u>

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:		
1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.	
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.	
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.	
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>3</u> л.	
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.	
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>2</u> л.	
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	на <u>1</u> л.	
Результаты фотофиксации на объекте <u>есть</u>	на <u>4</u> л.	
Поэтажные планы, паспорт БТИ есть		
Руководитель рабочей группы		
заместитель директора по безопасности и		
административно-хозяйственной деятельности		В.Н.Бондаренко
	(подпись)	•
Члены рабочей группы:		
заместитель директора по учебной работе		Н.А.Барышникова
	(подпись)	
заместитель директора по		A D. G. G
учебно-производственной работе	(=======)	А.В.Якубов
	(подпись)	
начальник хозяйственного отдела		А.А.Чехонин
	(подпись)	
v		DAIII C
социальный педагог	(=======)	В.А.Щербаков
	(подпись)	
специалист УСЗН		O.B.XXXXX
· ——	(подпись)	

В том числе:		
представители общественных организаций инвалидов:		
Председатель МО ВОГ	(подпись)	_ Л.Н. Кузьмина
Председатель ТГО РООООО ВОИ	(подпись)	_ Н.А.Щербаха
Председатель МО ВОС	(подпись)	И.С.Прыхненко
Управленческое решение согласов	ано «»	20 г. (протокол №)
Комиссией (название) государственно образования Ростовской области «Таган	-	зовательного учреждения среднего профессионального колледж имени В.М.Петлякова»

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспо	рту доступности ОСИ №	OT « »	20 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) <u>ГБОУ СПО РО «ТАВИАК», 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75</u> Наименование объекта, адрес

No	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушен и замечания	ия	Работы по адаптации объектов		
п/п		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	-	Отсутствует тактильная и визуальная информация. Имеется порог более 14 мм	К, О, С	Установить тактильную и визуальную информацию о препятствии. Выполнить переход с уклоном в соответствии с ГОСТ	Ремонт текущий	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Пешеходные пути движения – асфальт, частично разрушенный Отсутствует тактильная и визуальная информация.	К, О, С	Восстановить асфальтовое покрытие. Установить тактильную и визуальную информацию.	Ремонт текущий	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптирована для всех МГН	К, О, С	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный	

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход (входы) на территорию	ДЧ-И (Г, У)			Установить тактильную и визуальную информацию о препятствии. Выполнить переход с уклоном в соответствии с ГОСТ Ремонт текущий.
Путь (пути) движения на территории	ДЧ-И (Г, У)			Восстановить асфальтовое покрытие. Установить тактильную и визуальную информацию о препятствии. Ремонт капитальный.

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

			Приложени	e 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _	OT «	_»	20	_ Γ.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБОУ СПО РО «ТАВИАК», 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75

Наименование объекта, адрес

No	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные наруше и замечания	ния	Работы по адаптации объектов		
П/П		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствуют поручни. Отсутствует тактильная и визуальная информация.	К, С, О, Г. У	Выполнить поручни в соответствии с ГОСТ. Установить тактильную и визуальную информацию о препятствии.	Ремонт текущий	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандус отсутствует	K	Выполнить пандус в соответствии с ГОСТ.	Ремонт капитальный	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Отклонений не выявлено				
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	Дверь шириной 800 мм. Имеется порог высотой 30- 40 мм, что больше нормативного. Отсутствует тактильная и визуальная информация.	K, O, C	Выполнить установку двери с проходом 900 мм для доступа инвалидов на креслах-колясках. Убрать порожек. Установить тактильную и визуальную информацию о препятствии.	Ремонт капитальный	
2.5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптирована для всех МГН	К, С, О, Г. У	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Лестница (наружная)	ДЧ-В			Выполнить поручни по обе стороны лестницы в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройство опорные стационарные реабилитационные». Установить тактильную и визуальную информацию о препятствии. Ремонт текущий.
Пандус (наружный)	ВНД			Выполнить устройство пандуса по ГОСТ Р 51261-99 «Устройство опорные стационарные реабилитационные» Ремонт капитальный.
Дверь (входная)	ДЧ-И (Г, У)			Выполнить установку двери с проходом 900 мм для доступа инвалидов на креслах-колясках в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Выполнить переход с уклоном в соответствии с ГОСТ Р 51261-99 «Устройство опорные стационарные реабилитационные» Установить тактильную и визуальную информацию о препятствии. Ремонт капитальный.

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , Ψ) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , Ψ) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д Ψ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: <u>Выполнить в комплексе ремонт входной группы согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» для МГН всех групп.</u>

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

от «___» _

к Акту	<i>у</i> обследования	ОСИ к паспорту доступности	т ОСИ №

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ГБОУ СПО РО «ТАВИАК», 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75

Наименование объекта, адрес

NC.	Наименование	Наличие элемента		1аименование паличие элемента и замечани		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		ектов
№ π/π	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Ширина коридора <mark>2000</mark> мм	K		-	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1	-	Выполнена с отклонениями от СП. Ширина лестничного марша менее 1350 мм. Отсутствует тактильная и визуальная информация	С, О	Нет технической возможности расширить лестницу	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-		-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Нет доступа на второй этаж инвалидам на креслах-колясках.	K	Нет технической возможности обеспечить доступ инвалида на второй этаж		
3.5	Дверь	есть	1	1	Двери в помещения шириной <mark>120</mark> мм выполнены с отклонениями от СП, отсутствует тактильная и визуальная информация о препятствии	К, С, О	Расширить дверные проемы в помещения в соответствии с СП 59.13330.2012	Ремонт капитальный	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не адаптированы. Отсутствует тактильная и визуальная информация о препятствии. Двери в помещения шириной <mark>120</mark> мм выполнены с отклонениями от СП.	К, О, С	Адаптировать пути эвакуации для всех групп МГН	Ремонт капитальный	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптирована для всех групп МГН	К, О, С	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный	

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	приложение		Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Дверь	ДЧ-И (Г, У)			Расширить дверные проемы в помещения в соответствии с СП 59.13330.2012 Ремонт капитальный	
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДЧ-И (Г, У)			Адаптировать пути эвакуации для всех групп МГН в соответствии с СП 59.13330.2012 Ремонт капитальный	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Выполнить мероприятия для доступа всех групп МГН в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4	(I)
20	-

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБОУ СПО РО «ТАВИАК», 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75

Наименование объекта, адрес

№	Наименование Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		-	Двери в помещения шириной 800 мм выполнены с отклонениями от СП, отсутствует тактильная и визуальная информация о препятствии	К, С, О	Расширить дверные проемы до 900 мм в соответствии с СП 59.13330.2012	Ремонт капитальный
4.2	Зальная форма обслуживания	нет		-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	1	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зальная форма обслуживания	ДЧ-И (Г, У)	-	-	Расширить дверные проемы до 900 мм в соответствии с СП 59.13330.2012 Ремонт капитальный

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

		Приложение 4 (II)
от «	>>	20 г.

К

к Акту обследования	ОСИ к паспорту лоступности	т ОСИ №
к жкі у ооследования	OCKLE HACHODIA MOCLAHOCIA	I OCH III

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование	Налич	ние элем	ента	Выявленные наруше и замечания		Работы по адаптации объектов		
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Место приложения труда	нет	-	-	-	-		-	

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий	•	
заключению:_		

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4	(III)
20	_

К

к Акту обследования ОСИ к	паспорту доступности ОСИ №

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование	Наличие элемента			Выявленные наруше и замечания	ения	Работы по адаптации объектов		
функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	_	Виды работ	
Жилые помещения	нет	1	1	-	1	-	-	

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий		
заключению:	 	

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

			Приложе	ение 5
!	от «_	>>	20	Γ.

к Акту	обслелования	ОСИ к паспо	орту дост	упности ОСИ №

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ГБОУ СПО РО «ТАВИАК», 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75

Наименование объекта, адрес

№	Наименование	Нали	Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания Работы по адаптации объектов					гации объектов
п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	Не адаптирована для МГН — не соответствует стандарту входная дверь (800 мм), расположение сантехники, присутствуют порожки, отсутствуют поручни, тактильная и визуальная информация.	K, O, C	Адаптировать для всех групп инвалидов	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Не адаптирована для МГН	К, О, С	Адаптировать для всех групп инвалидов	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Туалетная комната	ДЧ-И (Г, У)			Расширить входные двери, адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51261-99 «Устройство опорные стационарные реабилитационные» Ремонт капитальный

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН.

альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте

ГБОУ СПО РО «ТАВИАК», 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Нали	Наличие элемента Выявленные нарушения и замечания			ия	Работы п	о адаптации объектов
№ п/г	10	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не адаптирована для МГН	К, О, У, Г, С	Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Не адаптирована для МГН	C	Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет			Не адаптирована для МГН	C	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Не адаптирована для МГН	K, O, У, Γ, C	Обеспечить системы информации для всех групп МГН	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Визуальные средства	ВНД			Разместить визуальные средства в соответствии с ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации, знаковые для инвалидов» Ремонт текущий
Акустические средства	ВНД			Разместить акустические средства в соответствии с ГОСТ Р 52671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов» Ремонт текущий
Тактильные средства	ВНД			Нанести тактильные средства в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению» Ремонт текущий

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: <u>Выполнить в комплексе монтаж визуальных, акустических и тактильных средств согласно СП 59.13330.2012</u> «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « » 20	Γ
--	----------

I Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту

ГБОУ СПО РО «ТАВИАК», 347900 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 75

Наименование объекта, адрес

№	Наименование	Нали	чие элем	иента	Выявленные нарушении замечания	ЯЯ	Работы по адаптаци	и объектов
п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Путь (пути) движения от остановки	есть	-					
1.2	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.3	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Адаптирована для всех групп МГН			

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на	№	(вид работы)**
функциональной зоны		плане	фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Фотографии в	Акту обследова	ания № от
--------------	----------------	-----------

Приложение Фото №1 Фото №2