



		АБВ-20		
Исполн.	Провер.	Дата	Лист	Кол-во
Контр.				
Склад				
Итого				
Склад				
Итого				
		Крышка выходного вала		
		Лист	Из всего	1,29 1,1
		Склад АКЭи		
		ГОСТ 1583-93		

## Требования к оформлению конструкторских моделей.

### 1. Распределить объекты моделирования по слоям.

(3 слой «BODY»; 251 слой «ЛИНИИ»; 252 слой «ЛИСТОВОЕ ТЕЛО» или «ПЛОСКОСТИ»).

### 2. Выполнить проверку геометрии.

(Анализ → проверка геометрии → установить все проверки...) (допускается только гладкость и допуски).

### 3. Назначить атрибуты детали.

Файл → свойства → атрибуты → назначить:

Фамилия \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_

Материал \_\_\_\_\_

### 4. Назначить плотность детали.

(Панель: Изменить элемент → Изменить плотность тела).

### 5. Назначить массу детали.

(Файл → свойства → вес)

### 6. Шероховатость граней выделить цветом, согласно чертежу

( $\sqrt{Ra3,2}$  цвет 31 Cyan,  $\sqrt{Ra1,6}$  цвет 36 Green)